

南京信息工程大学文件

设发〔2022〕3号

关于全校实验室安全检查情况的通报

根据省教育厅《关于做好2022年全省高校常态化安全检查工作的通知》（苏教安函〔2022〕2号），2022年3月10日，对标《高等学校实验室安全检查项目（2021）》条款项，学校组织3支安全检查组对全校实验室开展安全检查。

在检查过程中，共发现安全隐患64处。其中，实验场所安全18处、用电安全11处、消防安全9处、气瓶安全6处、化学品安全15处、特种设备与常规冷热设备安全3处。安全设施1处，机电安全1处。现将安全检查情况通报如下：

一、情况通报

应用气象学院：隐患数5项

楼宇	房间号	责任人	隐患描述	条款项	隐患类型
气象楼	204	曹芳	气瓶无标识卡	8.5.2	气瓶安全

尚贤楼	804	李仁英	1.化学试剂未入柜	8.8.1	化学安全
			2.化学实验室有明火电炉	12.4.5	特种设备与常规冷热设备安全
尚贤楼	701	罗小三	未定期整理实验室，杂物堆积	5.2.2	实验场所
农试站	106	江晓东	灭火器被遮挡	6.2.2	消防安全

地理科学学院：隐患数 1 项

楼宇	房间号	责任人	隐患描述	条款项	隐患类型
北辰楼	134	赵小宁	化学试剂柜内存放饮品	8.8.1	化学安全

遥感与测绘学院：隐患数 2 项

楼宇	房间号	责任人	隐患描述	条款项	隐患类型
北辰楼	103	高盛蓓	值班日志未更新	5.1.1	实验场所
北辰楼	120	高盛蓓	值班日志未更新	5.1.1	实验场所

水文与水资源工程学院：隐患数 7 项

楼宇	房间号	责任人	隐患描述	条款项	隐患类型
文德楼	N521	张小辉	1.气瓶无标识卡	8.5.2	气瓶安全
			3.易制爆台账记录不规范	8.8.1	化学安全
			3.灭火器被遮挡	6.2.2	消防安全
			4.马弗炉（1200℃）置于通风橱中；	12.4.5	特种设备与常规冷热设备安全
			5.实验用水未张贴标签	8.8.1	化学安全
文德楼	S419	张小辉	未定期清理实验室，放置躺椅	5.2.2	实验场所
文德楼	S403	张小辉	未定期清理实验室，放置躺椅	5.2.2	实验场所

海洋科学学院：隐患数 2 项

楼宇	房间号	责任人	隐患描述	条款项	隐患类型
文德楼	S519	席雷	1.实验室有地垫加热毯	7.1.1	用电安全
			2.实验室内有烧水壶	7.1.1	用电安全

环境科学与工程学院：隐患数 6 项

楼宇	房间号	责任人	隐患描述	条款项	隐患类型
学科 1#	N305	邱慧	易制爆台账记录不规范	8.8.1	化学安全
学科 1#	N309-1	左晓俊	化学废弃物未按规定分类存放	8.7.2	化学安全
学科 1#	N519	李凤英 周宏仓	未定期清理实验室，杂物堆积	5.2.2	实验场所
学科 1#	N511	陈敏东	实验室监控被移动	6.4.1	安全设施
学科 1#	N505	张明道	气瓶过期，未及时退后商家	8.2.1	化学安全
学科 1#	S106	方华 唐登勇	插座置于窗下，未安装防水盖板，易漏电	7.1.1	用电安全

自动化学院：隐患数 10 项

楼宇	房间号	责任人	隐患描述	条款项	隐患类型
学科 3#	S406	张凯	未定期打扫实验室，实验室卫生脏乱差	5.2.2	实验场所
学科 3#	S407	叶小岭	研究生工作位有实验室电烙铁	7.1.1	用电安全
学科 3#	N511	孙伟、毛鹏、余莉	未定期打扫实验室，实验室卫生脏乱差	5.2.2	实验场所
学科 3#	N516	蔡骏	1.多个接线板串联使用	7.1.4	用电安全
			2.实验室充电设备未拔、无人值守	7.1.1	用电安全
学科 3#	N312	徐军	灭火器被遮挡	6.2.2	消防安全
学科 3#	N313	刘光灿	1.疏散通道窄，安全门不易开启	6.2.2	消防安全
			2.配电开关箱被遮挡	7.1.1	用电安全
			3.实验室电线盖板、护套脱落	7.1.1	用电安全
			4.未定期清理实验室，杂物堆积	5.2.2	实验场所

电子与信息工程学院：隐患数 6 项

楼宇	房间号	责任人	隐患描述	条款项	隐患类型
学科 2#	N409	倪海彬	1.气瓶过期在用	8.5.2	气瓶安全
			2.易制毒台账记录不规范	8.8.1	化学安全
			3.安全门内部无法开启	6.2.2	消防安全

学科 2#	N414	常建华	1.无值班日志	5.1.1	实验场所
			2.实验室内饮食现象	5.2.2	实验场所
学科 2#	N104	倪海彬	实验室仪器无操作规程	11.1.2	机电安全

计算机与软件学院：隐患数 1 项

楼宇	房间号	责任人	隐患描述	条款项	隐患类型
计算机楼	316	刘青山	无灭火器	6.2.2	消防安全

物理与光电工程学院：隐患数 3 项

楼宇	房间号	责任人	隐患描述	条款项	隐患类型
藕舫楼	502	马佑桥	1.化学试剂未入柜	8.8.1	化学安全
			2.实验用水未及时张贴规范的标签	8.8.1	化学安全
藕舫楼	406	毛雅亚	未定期打扫实验室，实验室卫生脏乱差	5.2.2	实验场所

化学与材料学院：隐患数 11 项

楼宇	房间号	责任人	隐患描述	条款项	隐患类型
学科 1#	N410	曹晖	1.仪器遮挡安全通道	6.2.2	消防安全
			2.气瓶未固定	8.5.2	气瓶安全
学科 1#	S512	李俊	灭火器被遮挡	6.2.2	消防安全
学科 1#	S513	张超智	气瓶筒体严重生锈，无二维码信息	8.5.2	气瓶安全
逸夫楼	N211	邵高峰	气瓶过期，未及时退后商家	8.2.1	化学安全
逸夫楼	N308	吴红艳	试剂柜内试剂存放过多，称重较大，有坍塌风险	8.2.1	化学安全
逸夫楼	N307	朱冬冬	易制爆化学品台账记录不规范	8.8.1	化学安全
逸夫楼	N306	郭永明	1.易制爆化学品台账记录不规范	8.8.1	化学安全
			2.未定期打扫实验室，实验室卫生脏乱差	5.2.2	实验场所
逸夫楼	N304	张譔	高温设备（烘箱）放置于木桌上，不符合规范	12.4.2	特种设备与常规冷热设备安全
逸夫楼	N100	徐建强	气瓶无标识卡	8.5.2	气瓶安全

法政学院：隐患数 10 项

楼宇	房间号	责任人	隐患描述	条款项	隐患类型
阅江楼	125	李晓岑	1.化学试剂无清单	8.8.1	化学安全
			2.安全责任人信息不符	5.1.1	实验场所
			3.无急救药箱、洗眼器	5.2.2	实验场所
阅江楼	644	杨波	1.多个接线板串联使用	7.1.4	用电安全
			2.无值班日志	5.1.1	实验场所
			3.未定期打扫实验室,实验室卫生脏乱差	5.2.2	实验场所
阅江楼	642	杨波	1.实验室充电设备未拔、无人值守	7.1.1	用电安全
			2.实验室门口未张贴安全信息牌	5.1.1	实验场所
			3.多个接线板串联使用	7.1.4	用电安全
			4.疏散通道堵塞	6.2.2	消防安全

二、整改要求及时间节点

1. 各学院（单位）对照《高等学校实验室安全检查项目表（2021）》（附件1），对检查中发现的问题建立安全隐患台账，及时整改，做好整改报告（含整改前后的对比图片，见附件2）；

2. 请各学院（单位）于2022年3月18日前完成整改，并将整改报告（学院主要领导签字、学院盖章）交于实验室安全管理科（行政楼631），电子版发至邮箱：sak@nuist.edu.cn。

三、工作要求

1. 严格按照“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追

责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，根据“谁使用、谁负责，谁主管、谁负责”原则，将责任层层落实到岗位、落实到人头、贯通到各个环节，牢固树立“隐患就是事故”的观念，坚决做到“把风险防控挺在隐患前边、把隐患排查治理挺在事故前面”，有效防范安全事故发生；

2. 坚持“举一反三”，对标《高等学校实验室安全检查项目表（2021）》，各学院（单位）对所辖实验室进行全方位、立体式、拉网式安全隐患排查整治，切实做到家底清、情况明，努力把“看不到”、“想不到”、“不知道”的问题纳入视线，逐项明确隐患整改要求、时间节点与负责人员，实行闭环管理，真正把实验室安全工作做扎实、做到位；

3. 切实落实安全措施，完善安全事故应急预案，加强安全知识培训与教育，坚决落实实验室安全准入制度；提升实验室安全工作的规范性和有效性，强化安全风险防控意识和能力，有效预防和坚决遏制实验室安全事故发生。

联系人：刘老师，联系电话：58695682，邮箱：
sak@nuist.edu.cn

附件 1：高等学校实验室安全检查项目表（2021）

附件 2：南京信息工程大学实验室安全隐患整改报告（样式）

