

学科 1 号楼 N113: 气瓶未固定, 空瓶未处理。



学科 1 号楼 N115: 高压气瓶未固定; 接线板乱拉乱放。



学科 1 号楼 N213: 小气瓶未固定; 制度牌堆放在地未上墙。



学科 1 号楼 N226: 三个钢瓶未固定。



学科 1 号楼 N201: 环境脏乱。



学科 1 号楼 N313: 气瓶未固定; 药品直接放在实验台上。



学科 1 号楼 N301: 气瓶未固定。



学科 1 号楼 N415: 环境脏乱。



学科 1 号楼 N526：气瓶未固定。



学科 1 号楼 N512：环境脏乱；无规章制度牌和实验室安全责任人信息。



学科 1 号楼 N501：两个钢瓶未固定；环境脏乱；接线板乱拉乱放。





学科 1 号楼 S110: 气瓶未固定。



学科 1 号楼 N511: 无安全负责人信息。




学科 1 号楼 N305、N308: 气瓶未固定。



学科 1 号楼 N405: 实验室内停放电动车。



学科 1 号楼 S313：领用登记本无剂量使用记录；药品摆放缺分类标签；物品标识模糊脱落。



学科 1 号楼 S305：无规章制度牌；无化学品领用和使用记录；无灭火器或灭火沙箱；室内堆放杂物。


学科 1 号楼 S517：药品随意摆放。



学科 1 号楼 N522：气瓶未固定，空气瓶、废旧电炉未处理，气瓶存放不符合要求；缺少实验药品领用使用记录。



学科 1 号楼 S521：配电箱安装不规范，配电箱安装在带有大功率电器铁皮柜上（建议在邻近墙上）。



学科 1 号楼 S103：药品未贴标签，摆在桌面。



学科 1 号楼 S105：试剂瓶无标签，矿泉水空瓶用作实验用水容器。



学科 2 号楼 S513: 甲醇（属于危险化学品）未存入带锁药品柜，直接摆放在仪器台上，无实验室化学品使用台账；无气瓶台账及警示标识。



学科 2 号楼 C506 走廊: 弱电井里有垃圾、杂物摆放、无门锁。



学科 2 号楼 N310 : 实验台面脏乱，室内摆放折叠床。



学科 3 号楼 N413、N103：无气瓶台账及警示标识。



学科 3 号楼 S104：无压力容器警示标识。



学科 3 号楼 S306：安全警示牌无安全责任人信息。




学科 3 号楼 S404: 室内停放摩托车, 垃圾未清理。



学科 3 号楼 S406: 室内摆放折叠床。




学科 3 号楼 S505: 室内摆放折叠床、自行车。




尚贤楼 304: 无实验室安全警示牌, 实验室内有钾和钠待处理。



尚贤楼 529: 两瓶乙醚放在讲台上, 未存放在带锁药品柜内, 且无台账。



尚贤楼 713: 烘箱上放置易燃品, 无气瓶台账。



尚贤楼 715: 无气瓶台账及警示标识, 环境脏乱, 部分试剂瓶无标签, 化学药品柜未上锁。



尚贤楼 720: 一气瓶未固定, 无气瓶台账及警示标识; 部分试剂瓶无标签, 杂乱摆放在书架上。化学药品柜未上锁。



北辰楼 209 : 后门无法打开, 钥匙遗失。



北辰楼 428: 桌子贴进门, 建议移开。



计算机楼 204: 布线乱, 实验室无人。



文德楼 S622: 无气瓶台账及警示标识; 无实验室化学品使用台账; 化学试剂未上锁存放; 实验室安全警示牌上责任人信息不全。



文德 C302、S622: 实验室安全警示牌无安全责任人信息。



文德楼 S311 、S310：无安全警示牌。



文德楼 C104：无安全警示牌。



文德楼 N201：粉末类实验用品未封口保存。烘箱上放置易燃品。无实验室危险化学品台账，试剂瓶无标识。



文德楼 S619: 实验室门口未张贴实验室安全警示牌; 实验室(栅栏门)门口堆积稻草; 实验室内一过期钢瓶未处理; 易燃易爆气瓶无警示标识等; 实验室内化学试剂无台账, 摆放杂乱、未分类存放。文德楼楼顶中区和南区之间的地方, 堆放化学试剂瓶等杂物。



文德楼 C402: 学生带狗到实验室; 配电箱盖板缺失; 无安全警示牌。



农试站 101: 化学试剂摆放杂乱且试剂柜未上锁, 无台账。




农试站 103-105: 烘箱上放置易燃物品; 化学试剂随意摆放、无台账。



农试站 107: 一气瓶未固定, 无气瓶台账和警示标识。



农试站气瓶室: 气瓶室无监控报警装置, 无气瓶台账, 警示标识等。



农试站 106、104：无化学品使用台账，化学品未分类有序存放，废液桶无标识。



气象楼 206、204：一气瓶未固定，气瓶室无监控报警装置，气路系统未张贴气路管路图；无气瓶、化学试剂台账和危险源警示标识。



气象楼 1104：实验室内杂乱；化学试剂存放不符合规定；部分化学试剂无标签；灭火器箱上放置物品，影响灭火器取用。



气象楼 1225: 实验室内杂乱, 无气瓶台账和危险源警示标识, 化学试剂存放不符合规定, 废液桶无标识。



气象楼楼顶: 实验室内杂乱; 方舱内无危险源(放射源)警示标识; 实验室内化学试剂(浓硫酸)存放不符合规定。



大探基地观测方舱：放置气瓶较多，无气瓶台账；气瓶室无监控报警装置。



观测基地 106：布线乱。

